

## LP5-100066 第五組儲存系統設備第35項

### 低階機架式iSCSI儲存設備 [iSCSI RAID]

商品型號	<b>Proware CT-2124-G1A3</b>	台銀共同契約規範
圖片(外觀)[2U機架]		
外型	標準19吋機架式，機架高度2U(含)以上	
磁碟陣列控制器	採用 Intel 64位元RISC 運算處理器	採用RISC或CISC運算處理器
主記憶體	提供1GB, 可升級至2GB DDR	單控制器記憶體容量為1GB(含)以上
主機連接介面	提供 2 組具 TCP/IP 1Gb iSCSI 的網路連接介面, 支援 1000BaseTX	提供1組(含)以上內建式iSCSI連接模組，支援1000BaseT或10GE之iSCSI架構，每個模組提供1個(含)以上具備TCP/IP 網路連接介面
RAID Level 硬體磁碟陣列技術	支援 RAID Level <b>0,1,0+1,3,5,6,10,30,50,60&amp;JBOD</b>	提供硬體磁碟陣列技術支援RAID Level 0, 1或1/0, 及RAID Level 5, 或硬體磁碟陣列技術支援RAID Level 6
硬碟容量	提供8顆2TB 7200轉SATA硬碟, 硬碟機具線上修復功能(hot-swap), 並支援磁碟機自動檢測與備援修復功能	提供轉數10000RPM(含)以上FC(Fiber Channel)或SAS 300GB(含)硬碟8顆(含)以上或600GB(含)硬碟6顆(含)以上, 或轉數7200RPM(含)以上SATA/SAS(Nearline SAS) 2TB(含)以上硬碟8顆
主機硬碟空間	獨立主機本身提供12顆Hot Swap硬碟盒	
電源系統	提供二組350W電源供應器共達700W 具備援容錯功能	提供原廠二個(含)以上電源供應器共可達 700W(含)以上, 具備援容錯功能(Redundant)
散熱系統	提供原廠2個(含)以上, 具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯功能(Redundant)散熱風扇, 具備故障警示系統	
管理軟體 (IE直接登入)	提供支援瀏覽器操作介面或圖形化操作介面與遠端快速設定功能的設定管理軟體, 並可提供硬體故障狀況之警示資訊	
台銀共同契約售價	<b>NT\$148, 188-(含稅及手續費)</b>	
選購配備	1. RAID控制器快取升級(1GB升級至2GB) 2. 加購:SATA2TB硬碟或更換成SATA 3TB/4TB大容量硬碟!	

註:實際規格以台灣銀行(共同供應契約公告資料為準)!